

上水

# 水質検査成績書

大屋町長 様

第 271-3 号  
平成 12年 8月 2日

試料採取日	平成 12年 7月 25日	
施設名称	西大若杉浄水場 (簡易水道)	
採取地点	大屋町若杉	
試料名称	供給水	
遊離残留塩素 (現地測定)	気温	水温
0.4 (mg/l)	27.0 °C	26.0 °C
採取者氏名	上垣 太志	
所 属	上下水道対策室	

水運法第20条指定機関 厚生省指定番号第71号

(財)ひょうご環境創造協会

〒654-0037 神戸市須磨区行平町3丁目1番31

TEL (078)735-2737

FAX (078)735-2292

## 基準項目の検査結果

No	検査項目	測定値 (mg/l)	基準値 (mg/l)	No	検査項目	測定値 (mg/l)	基準値 (mg/l)	No	検査項目	測定値 (mg/l)	基準値 (mg/l)
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ ml以下	19	トリクロロ エチレン	0.003 未満	0.03 以下	37	蒸発残留物	50	500 以下
2	大腸菌群	不検出	検出され ないこと	20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 以下	38	陰イオン界面 活性剤	0.05 未満	0.2 以下
3	カドミウム	0.001 未満	0.01 以下	21	クロロホルム	0.005	0.06 以下	39	1,1,1-トリクロ ロエタン	0.03 未満	0.3 以下
4	水 銀	0.00005 未満	0.0005 以下	22	ジブロモクロロ メタン	0.001	0.1 以下	40	フェノール類	0.005 未満	0.005 以下
5	セレン	0.001 未満	0.01 以下	23	ブロモジクロロ メタン	0.003	0.03 以下	41	有機物等(過マン ガン酸カリウム消費量)	2.9	10 以下
6	鉛	0.005 未満	0.05 以下	24	プロモホルム	0.001 未満	0.09 以下	42	pH値	7.2	5.8以上 8.6以下
7	ヒ素	0.001 未満	0.01 以下	25	総トリハロ メタン	0.009	0.1 以下	43	味	異常なし	異常でない こと
8	六価クロム	0.005 未満	0.05 以下	26	1,3-ジクロロ プロペン(D-D)	0.0002 未満	0.002 以下	44	臭 気	異常なし	異常でない こと
9	シアン	0.001 未満	0.01 以下	27	シマジン(CAT)	0.0003 未満	0.003 以下	45	色 度	1 未満	5度 以下
10	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	0.40	10 以下	28	チウラム	0.0006 未満	0.006 以下	46	濁 度	0.1 未満	2度 以下
11	フッ素	0.08 未満	0.8 以下	29	チオベンカルブ (ベンチホ-ブ)	0.002 未満	0.02 以下				
12	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 以下	30	亜 鉛	0.1 未満	1 以下				
13	1,2-ジクロロ エタン	0.0004 未満	0.004 以下	31	鉄	0.03 未満	0.3 以下				
14	1,1-ジクロロ エチレン	0.002 未満	0.02 以下	32	銅	0.1 未満	1 以下				
15	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02 以下	33	ナトリウム	6.3	200 以下				
16	trans-1,2-ジクロロ エチレン	0.004 未満	0.04 以下	34	マンガン	0.001 未満	0.05 以下				
17	テトラクロロ エチレン	0.001 未満	0.01 以下	35	塩素イオン	7.6	200 以下				
18	1,1,2-トリクロ ロエタン	0.0006 未満	0.006 以下	36	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	16	300 以下				

備 考 上記項目については水道水質基準以下

試験検査責任者  
横矢 貞